

监 理 日 志

工程名称:

日期	2020 年 6 月 5 日 星期 五	气候	晴、多云、雨 / 阴	气温	20. °C - 30. °C
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1#楼阳台排水. 2. 2#楼地下室中放线. 3. 3#楼5#楼阳台钢网架. 4. 4#楼人防地下室做防水. 5. 5#楼搭设外架				
检查发现的问题	1. 边坡支护. 通过下雨之后 1#楼. 东北角有一块大物. 5m 面积. 需补下沉. 主要周围是叶家套. 有一条水沟. 正对在边坡处. 造成流水直接流到边坡的峰里口.				
处理措施、意见、结果	1. 以上存在的问题. 现场要求施工单位. 从新制定处理方案. 进行整改.				
协调内容或其他					
现场监理	[Signature]		总监签阅	[Signature]	