


监 理 日 志

工程名称:

日 期	2020 年 6 月 4 日 星期 四	气 候	晴、多云、雨、阴	气 温	20℃-30℃
监理单位动态:	进场旁站.		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	现场管理.				
施工机械动态:	机械正常.				
施工进度情况	1. 12楼.5楼地下室防水. 2. 2#楼板浇筑保护层. 3#楼承台浇筑钢筋制作. 4#楼人防地下室防水. 5. 5#楼. 搭设外架				
检查发现的问题	1. 4#楼. 边梁底排布安装之后. 没有按图绑扎. 主圈钢筋安装之后偏高. 2. 5#楼板浇筑钢筋放置间距偏大. 承台内柱所未固定.				
处理措施、意见、结果	1. 以上存在的问题. 立即要求施工单位整改到位.				
协调内容 或其他					
现场监理			总监签阅	