

# 监 理 日 志

工程名称:

|             |                                                                                      |  |    |                 |     |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----------------|-----|--------|
| 日期          | 2020年6月11日 星期 四                                                                      |  | 气候 | 晴、多云、雨、阴        | 气温  | 22℃-28 |
| 监理人员动态:     | 孙敬南 记                                                                                |  |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |        |
| 施工方人员动态:    | 记的官理                                                                                 |  |    |                 |     |        |
| 施工机械动态:     | 机械正常                                                                                 |  |    |                 |     |        |
| 施工进度情况      | 1. 1#楼地下室钢网架 2. 2#楼承台钢网架 3. 3#楼北面<br>顶板钢网架 4. 4#楼地下室钢网架 5. 3#楼<br>防雷检测 6. 3#楼承台顶板钢网架 |  |    |                 |     |        |
| 检查发现的问题     | 1. 3#楼塔吊加强网架网架偏, 不符合设计图<br>纸要求 承台钢网架制作没有按照图纸要求<br>下料, 及卷, 防雷检测 检测合格                  |  |    |                 |     |        |
| 处理措施、意见、结果  | 1. 以上存在的问题, 要求施工单位,<br>整改到位.                                                         |  |    |                 |     |        |
| 协调内容<br>或其他 | 注. 防雷检测合格. 3#楼.                                                                      |  |    |                 |     |        |
| 现场监理        | 孙敬南                                                                                  |  |    | 总监签阅            | 孙敬南 |        |