

工程勘察质量检查报告

工程名称 湖口县中医医院康复大楼建设项目

勘察单位 九江市建筑设计院（公章）



说 明

1. 本表由勘察单位填写。
2. 本表要求字迹清楚，用钢笔或墨笔填写，或用计算机打印。
3. 建设单位申请竣工验收备案时需要提供本表。
4. 本表一式三份，两份竣工验收时交建设单位，一份留存。



勘 察 文 件 概 况	工程名称	湖口县中医医院康复大楼建设项目		工程地址	中医医院内	
	勘察单位	九江市建筑设计院		资质等级	乙级	
	勘察日期	2018 年 2 月		勘察报告编号	S14316	
概 况	勘察主要内容及方法：内容:1、查明拟建建筑物场地地勘探深度范围内各 地层性状、厚度及分布规律；2、提供地基土物理力学性质指标及承载力参数；3、 场地地下水的埋藏情况，为地基与基础设计提供依据。方法：主要是钻孔。					
	勘察文件变更内容：无					
	勘察结论及建议：采用桩基础-预应力管桩，选用第④层黄色-紫色强风化砂 岩为基础端桩持力层。					
	勘察项目相关责任人： 项目负责人：梁晓英 技术负责人：刘慧君 报告编写人：刘慧君 报告审查人：吴志平 报告审定人：刘茂松					
勘 察 报 告 审 查 意 见	勘察报告审查机构	江西省赣建施工图设 计审查中心		勘察报告审查编号	2018 (BS) 007	
	勘察报告审查意见及整改结果：					
	详见勘察报告审查意见书					

地基处理、地基验槽签证情况（时间、内容、意见）：

地基验槽：2019 年 7 月 2 日

验收意见：符合要求

参加人员：柯阳春、屈新云、王清华、王新阳、谢勇、于龙昕、张细火、张小桃、肖波、梁晓英、李敬文

桩基验收情况（时间、内容、意见）：

桩基验收：2019 年 7 月 26 日

验收意见：符合要求

参加人员：柯阳春、屈新云、王清华、王新阳、谢勇、于龙昕、张细火、张小桃、肖波、梁晓英、李敬文


工程竣工验收勘察质量检查意见（时间、内容、意见）：

本工程勘察工作严格依照有关规定、主管部门批文。勘测成果符合合同要求，真实、准确。本工程严格依据国家强制条文及强制标准进行勘察。在施工过程中，本工程提供的勘察文件符合国家规范及强制性标准要求。本工程已完成勘察文件要求的内容。经现场检查，工程地基验槽情况与本工程地质勘察报告内容相符。本工程已按要求参加工程地基与基础的检验，并参与了有关地基、主体的验收工作。通过现场全面检查，施工单位地基与基础工程、主体工程总质量合格。同意进场工程验收工作。根据综合质量检查情况：工程勘察质量检查结论为合格。同意本次竣工验收。

参加人员：刘慧君、梁晓英

姓名：梁晓英
注册号：3600210-AV001
有效期至：2024年6月30日
勘察项目负责人（签字）：

报告编写人（签字）：

单位负责人（签字）：

日期（公章）： 2019.7.16