

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月16日 星期二	气候	晴、多云、雨、阴	气温	15℃-24℃
监理单位动态:	现场检查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	土方开挖、钢筋安装、模板安装				
施工机械动态:					
施工进度 部位情况	1#楼已开始一层梁板钢筋的制作和安装,本已开始 2#楼即开始土方安装;2#楼内架正在进行搭建,				
检查发现的 问题	开始一层梁板模板制作及安装;2#楼继续机械 检测,基础超深部位基础坑进行开挖,挖除 钢筋安装及基础底板养护,同时开始挖除 1#楼基础土方开挖,设计要求土方按设计要求将 基础坑挖至设计标高。另我方要求土方应加强 现场排水道路洒水降尘。下午16:00左右,我 方对14-20轴区段基础底板成型时进行检查,				
处理措施、 意见、结果	符合设计100%要求				
协调内容 或其他					
现场监理	1 曹伟		总监签阅	杨志方	