

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月18日	星期	四	气候	晴、多云、雨、阴	气温	15℃-24℃
监理单位动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:				模板安装、养护			
施工机械动态:							
施工进度 部位情况	今日1#楼进行一层柱电渣压力焊,我方随机抽取了3组 试块及1组电渣压力焊进行送检,4#楼今日新拌;2#楼						
检查发现的 问题	今日巡查发现1#楼架体加固及浮棍模板安装;3#楼 今日对2#楼的柱模板拆除并养护。我方今日在巡视过 程中对现场的脚手架搭设情况以及安全警戒下进行了 巡视和检查,要求2、3#楼脚手架进行整改, 同时3#楼基坑围护要有临边防护措施,存在安 全隐患,要求施工单位立即整改。今日将 昨日留置的1#楼、2#楼试块进行送检。						
处理措施、 意见、结果							
协调内容 或其他							
现场监理	[Signature]			总监签阅	[Signature]		