

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 4 月 19 日 星期五	气候	晴、多云、雨、阴	气温	18℃-26℃
监理人员动态:	李 强				
施工方人员动态:	土方回填、模板安装				
施工机械动态:					
施工进度情况	1#楼今日新浇筑楼面下层钢筋、柱筋安装; 2#楼继续浇筑梁板模板的制作和安装; 3#楼今日拆除和搭建14-20轴柱模板, 然后进行该段土方回填, 在回填过程中, 发现要求施工要均匀对称填土, 防止一侧侧压力偏大影响结构质量。与我不要求施工加强施工监理现场制作混凝土				
检查发现的问题	该段, 加强降尘措施, 该段土方要覆盖到位, 目前2#楼周围土方已进行覆盖处理。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
现场监理	李 强		总监签阅	杨 西 利	