


表G 地基与基础 分部工程质量验收记录

编号:


单位(子单位) 工程名称	湖口县洋港地块(江 畔花园)限价商品 (安置)房项目1#楼		子分部工程 数量	3	分项工程 数量	4	
施工单位	江西中林建设集团有 限公司		项目负责人	徐力力	技术(质量) 负责人		
分包单位	/		分包单位 负责人	/	分包内容	/	
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位 检查结果	监理单位 验收结论		
1	土方	土方开挖	1	符合要求	合格		
2	土方	土方回填	1	符合要求	合格		
3	基础	钢筋混凝土扩展基础	37	符合要求	合格		
4	地下防水	主体结构防水	1	符合要求	合格		
5	/	/	/	/	/		
6							
7							
8							
质量控制资料				齐全			
安全和功能检验结果				完整			
观感质量检验结果				良好			
综合 验收 结论	合格						
 施工单位 项目负责人:  2019年4月7日		 勘察单位 项目负责人:  2019年4月7日		 设计单位 项目负责人:  2019年4月7日		 监理单位 总监理工程师:  2019年4月7日	

注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 土方 子分部工程质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		湖口县洋港地块(江 畔花园)限价商品 (安置)房项目1#楼		子分部工程 数量	1	分项工程 数量	2
施工单位		江西中林建设集团有 限公司		项目负责人	徐力力	技术(质量) 负责人	
分包单位		/		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位 检查结果		监理单位 验收结论	
1	土方	土方开挖	1	符合要求		合格	
2	土方	土方回填	1	符合要求		合格	
3	/	/	/	/		/	
4							
5							
6							
7							
8							
质量控制资料				齐全			
安全和功能检验结果				完整			
观感质量检验结果				良好			
综合 验收 结论		合格					
 施工单位 项目负责人:  2019年4月9日		 勘察单位 项目负责人:  2019年4月9日		 设计单位 项目负责人:  2019年4月9日		 监理单位 总监理工程师:  2019年4月9日	

注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 基础 子分部工程质量验收记录


编号:

单位(子单位) 工程名称	湖口县洋港地块(江 畔花园)限价商品 (安置)房项目1#楼		子分部工程 数量	1	分项工程 数量	1
施工单位	江西中林建设集团有 限公司		项目负责人	徐力力	技术(质量) 负责人	
分包单位	/		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位 检查结果	监理单位 验收结论	
1	基础	钢筋混凝土扩展基 础	37	符合要求	合格	
2	/	/	/	/	/	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
质量控制资料				齐全		
安全和功能检验结果				完整		
观感质量检验结果				良好		
综合 验收 结论	合格					
施工单位 项目负责人: 2019年6月8日	勘察单位 项目负责人: 2019年6月8日	设计单位 项目负责人: 2019年6月8日	监理单位 总监理工程师: 2019年6月8日			

注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。
2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 地下防水 子分部工程质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称	湖口县洋港地块(江畔花园)限价商品(安置)房项目1#楼		子分部工程 数量	1	分项工程 数量	1	
施工单位	江西中林建设集团有限公司		项目负责人	徐力力	技术(质量) 负责人		
分包单位	/		分包单位 负责人	/	分包内容	/	
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位 检查结果	监理单位 验收结论		
1	地下防水	主体结构防水	1	符合要求	合格		
2	/	/	/	/			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
质量控制资料				齐全			
安全和功能检验结果				完整			
观感质量检验结果				良好			
综合 验收 结论	合格						
 施工单位 项目负责人: 2019年4月12日		 勘察单位 项目负责人: 2019年4月12日		 设计单位 项目负责人: 2019年4月12日		 监理单位 总监理工程师: 2019年4月12日	

注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 主体结构 分部工程质量验收记录

编号:



单位(子单位) 工程名称		湖口县洋港地块(江 畔花园)限价商品 (安置)房项目1#楼		子分部工程 数量	2	分项工程 数量	5
施工单位		江西中林建设集团有 限公司		项目负责人	徐力力	技术(质量) 负责人	
分包单位		/		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位 检查结果		监理单位 验收结论	
1	混凝土结构	模板	32	符合要求		合格	
2		钢筋	97	符合要求		合格	
3		混凝土	32	符合要求		合格	
4		现浇结构	32	符合要求		合格	
5	砌体结构	填充墙砌体	7	符合要求		合格	
6	/	/	/	/		/	
7							
8							
质量控制资料				齐全			
安全和功能检验结果				完整			
观感质量检验结果				良好			
综合验收结论		合格					
 施工单位 项目负责人:  2019年8月2日		 勘察单位 项目负责人:  2019年8月2日		 设计单位 项目负责人:  2019年8月2日		 监理单位 总监理工程师:  2019年8月2日	

注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 混凝土结构 子分部工程质量验收记录

编号:


单位(子单位) 工程名称	湖口县洋港地块(江畔花园)限价商品(安置)房项目1#楼		子分部工程 数量	1	分项工程 数量	4	
施工单位	江西中林建设集团有限公司		项目负责人	徐力力	技术(质量) 负责人		
分包单位	/		分包单位 负责人	/	分包内容	/	
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位 检查结果	监理单位 验收结论		
1	混凝土结构	模板	32	符合要求	12/13		
2		钢筋	97	符合要求	12/13		
3		混凝土	32	符合要求	12/13		
4		现浇结构	32	符合要求	12/13		
5	/	/	/	/	/		
6							
7							
8							
质量控制资料				齐全			
安全和功能检验结果				完整			
观感质量检验结果				良好			
综合 验收 结论							
 施工单位 项目负责人: 年 月 日		 勘察单位 项目负责人: 2019年8月2日		 设计单位 项目负责人: 2019年8月2日		 监理单位 总监理工程师: 2019年8月2日	

注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 砌体结构 子分部工程质量验收记录

编号:


单位(子单位) 工程名称		湖口县洋港地块(江 畔花园)限价商品 (安置)房项目1#楼		子分部工程 数量	1	分项工程 数量	1
施工单位		江西中林建设集团有 限公司		项目负责人	徐力力	技术(质量) 负责人	.
分包单位		/		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位 检查结果		监理单位 验收结论	
1	砌体结构	填充墙砌体	8	符合要求		合格	
2	/	/	/	/		/	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
质量控制资料				齐全			
安全和功能检验结果				完整			
观感质量检验结果				良好			
综合验收结论		合格					
 施工单位 项目负责人:  2019年7月28日		 勘察单位 项目负责人:  2019年7月28日		 设计单位 项目负责人:  2019年7月28日		 监理单位 总监理工程师:  2019年7月28日	

注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 装饰装修分部工程质量验收记录

编号:


单位(子单位) 工程名称	湖口县洋港地块(江 畔花园)限价商品 (安置)房项目1#楼		子分部工程 数量	5	分项工程 数量	7
施工单位	江西中林建设集团有 限公司		项目负责人	徐力力	技术(质量) 负责人	
分包单位	/		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位 检查结果	监理单位 验收结论	
1	地面	基层铺设	6	符合要求	合格	
2	地面	整体面层铺设	6	符合要求	合格	
3	抹灰	一般抹灰	3	符合要求	合格	
4	门窗	铝合金门窗安装	6	符合要求	合格	
5	门窗	门窗玻璃安装	6	符合要求	合格	
6	涂抹	水性涂料涂饰	3	符合要求	合格	
7	细部	护栏和扶手制作与安 装	5	符合要求	合格	
8	/	/	/	/	/	
9						
10						
质量控制资料				齐全		
安全和功能检验结果				完整		
观感质量检验结果				良好		
综合 验收 结论	合格					
施工单位 项目负责人:  2019年11月1日		勘察单位 项目负责人:  2019年11月1日		设计单位 项目负责人:  2019年11月1日		监理单位 总监理工程师:  2019年11月1日

注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 地面 子分部工程质量验收记录

编号:


单位(子单位) 工程名称	湖口县洋港地块(江 畔花园)限价商品 (安置)房项目1#楼		子分部工程 数量	地面	分项工程 数量	2
施工单位	江西中林建设集团有 限公司		项目负责人	徐力力	技术(质量) 负责人	
分包单位	/		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位 检查结果	监理单位 验收结论	
1	地面	基层铺设	6	符合要求	合格	
2	地面	整体面层铺设	6	符合要求	合格	
3	/	/	/	/	/	
4						
5						
6						
7						
8						
质量控制资料						
安全和功能检验结果						
观感质量检验结果						
综合 验收 结论	合格					
 施工单位 项目负责人: 2019年11月6日		 勘察单位 项目负责人: 2019年11月6日		 设计单位 项目负责人: 2019年11月6日		 监理单位 总监理工程师: 2019年11月6日

注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 抹灰 子分部工程质量验收记录

编号:



单位(子单位) 工程名称		湖口县洋港地块(江 畔花园)限价商品 (安置)房项目1#楼		子分部工程 数量	抹灰	分项工程 数量	1
施工单位		江西中林建设集团有 限公司		项目负责人	徐力力	技术(质量) 负责人	
分包单位		/		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位 检查结果		监理单位 验收结论	
1	抹灰	一般抹灰	3	符合要求		合格	
2	/	/	/	/			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
质量控制资料							
安全和功能检验结果							
观感质量检验结果							
综合 验收 结论		合格					
 施工单位 项目负责人:		 勘察单位 项目负责人:		 设计单位 项目负责人:		 监理单位 总监理工程师:	
2019年10月28日		2019年10月28日		2019年10月28日		2019年10月28日	

注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 门窗 子分部工程质量验收记录

编号:




单位(子单位) 工程名称		湖口县洋港地块(江 畔花园)限价商品 (安置)房项目1#楼		子分部工程 数量	门窗	分项工程 数量	2
施工单位		江西中林建设集团有 限公司		项目负责人	徐力力	技术(质量) 负责人	
分包单位		/		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位 检查结果		监理单位 验收结论	
1	门窗	铝合金门窗安装	6	符合要求		合格	
2		门窗玻璃安装	6	符合要求		合格	
3	/	/	/	/		/	
4							
5							
6							
7							
8							
质量控制资料							
安全和功能检验结果							
观感质量检验结果							
综合 验收 结论		合格					
 施工单位 项目负责人:		 勘察单位 项目负责人:		 设计单位 项目负责人:		 监理单位 总监理工程师:	
2019年11月19日		2019年11月19日		2019年11月19日		2019年11月19日	

注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 涂 抹 子分部工程质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		湖口县洋港地块(江 畔花园)限价商品 (安置)房项目1#楼		子分部工程 数量	涂 抹	分项工程 数量	1
施工单位		江西中林建设集团有 限公司		项目负责人	徐力力	技术(质量) 负责人	
分包单位		/		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位 检查结果		监理单位 验收结论	
1	涂 抹	水性涂料涂饰检验批	3	符合要求		1/3/3	
2	/	/	/	/		/	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
质量控制资料							
安全和功能检验结果							
观感质量检验结果							
综合 验收 结论							
 施工单位 项目负责人: 2019年11月8日		 勘察单位 项目负责人: 2019年11月8日		 设计单位 项目负责人: 2019年11月8日		 监理单位 总监理工程师: 2019年11月8日	

注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 细部 子分部工程质量验收记录

编号:


单位(子单位) 工程名称	湖口县洋港地块(江畔花园)限价商品(安置)房项目1#楼		子分部工程 数量	细部	分项工程 数量	1
施工单位	江西中林建设集团有限公司		项目负责人	徐力力	技术(质量) 负责人	
分包单位	/		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位 检查结果	监理单位 验收结论	
1	细部	护栏和扶手制作与安 装	5	符合要求	1/3/2	
2	/		/	/	/	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
质量控制资料						
安全和功能检验结果						
观感质量检验结果						
综合 验收 结论						
 施工单位 项目负责人: 2019年11月6日		 勘察单位 项目负责人: 2019年11月6日		 设计单位 项目负责人: 2019年11月6日		监理单位 总监理工程师: 2019年11月6日

注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 建筑屋面 分部工程质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		湖口县洋港地块(江 畔花园)限价商品 (安置)房项目1#楼		子分部工程 数量	4	分项工程 数量	5
施工单位		江西中林建设集团有 限公司		项目负责人	徐力力	技术(质量) 负责人	
分包单位		/		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位 检查结果		监理单位 验收结论	
1	基层与保护	找平层	1	符合要求		合格	
2	保温与隔热	板状材料保温	1	符合要求		合格	
3	防水与密封	卷材防水层	1	符合要求		合格	
4	细部构造	檐口	1	符合要求		合格	
5	细部构造	檐沟与天沟	1	符合要求		合格	
6	/	/	/	/		/	
7							
8							
质量控制资料							
安全和功能检验结果							
观感质量检验结果							
综合 验收 结论		合格					
 施工单位 项目负责人:		 勘察单位 项目负责人:		 设计单位 项目负责人:		 监理单位 总监理工程师:	
2019年10月8日		2019年10月8日		2019年10月8日		2019年10月8日	

注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。
 2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 基层与保护 子分部工程质量验收记录

编号:


单位(子单位) 工程名称		湖口县洋港地块(江 畔花园)限价商品 (安置)房项目1#楼		子分部工程 数量	1	分项工程 数量	1
施工单位		江西中林建设集团有 限公司		项目负责人	徐力力	技术(质量) 负责人	
分包单位		/		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位 检查结果		监理单位 验收结论	
1	基层与保护	找平层	1	符合要求		合格	
2	/	/	/	/		/	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
质量控制资料							
安全和功能检验结果							
观感质量检验结果							
综合 验收 结论		合格					
 施工单位 项目负责人: 2019年11月14日		 勘察单位 项目负责人: 2019年11月14日		 设计单位 项目负责人: 2019年11月14日		 监理单位 总监理工程师: 2019年11月14日	

注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 防水与密封 子分部工程质量验收记录

编号:


单位(子单位) 工程名称	湖口县洋港地块(江 畔花园)限价商品 (安置)房项目1#楼		子分部工程 数量	1	分项工程 数量	1	
施工单位	江西中林建设集团有 限公司		项目负责人	徐力力	技术(质量) 负责人		
分包单位	/		分包单位 负责人	/	分包内容	/	
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位 检查结果	监理单位 验收结论		
1	防水与密封	卷材防水层	1	符合要求	合格		
2	/	/	/	/	/		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
质量控制资料							
安全和功能检验结果							
观感质量检验结果							
综合 验收 结论	合格						
 施工单位 项目负责人:		 勘察单位 项目负责人:		 设计单位 项目负责人:		 监理单位 总监理工程师:	
2019年10月18日		2019年10月18日		2019年10月18日		2019年10月18日	

注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 保温与隔热 子分部工程质量验收记录

编号:


单位(子单位) 工程名称		湖口县洋港地块(江 畔花园)限价商品 (安置)房项目1#楼		子分部工程 数量	1	分项工程 数量	1
施工单位		江西中林建设集团有 限公司		项目负责人	徐力力	技术(质量) 负责人	
分包单位		/		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位 检查结果		监理单位 验收结论	
1	保温与隔热	板状材料保温层	1	符合要求		合格	
2	/	/	/	/		/	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
质量控制资料							
安全和功能检验结果							
观感质量检验结果							
综合 验收 结论		合格					
 施工单位 项目负责人: 2019年9月21日		 勘察单位 项目负责人: 2019年9月21日		 设计单位 项目负责人: 2019年9月21日		 监理单位 总监理工程师: 2019年9月21日	

注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 细部 子分部工程质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		湖口县洋港地块(江 畔花园)限价商品 (安置)房项目1#楼		子分部工程 数量	1	分项工程 数量	2
施工单位		江西中林建设集团有 限公司		项目负责人	徐力力	技术(质量) 负责人	
分包单位		/		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位 检查结果		监理单位 验收结论	
1	细部	檐口	1	符合要求		合格	
2	细部	檐沟和天沟	1	符合要求		合格	
3	/	/	/	/			
4							
5							
6							
7							
8							
质量控制资料							
安全和功能检验结果							
观感质量检验结果							
综合验收结论		合格					
 施工单位 项目负责人:		 勘察单位 项目负责人:		 设计单位 项目负责人:		 监理单位 总监理工程师:	
2019年9月18日		2019年9月8日		2019年9月18日		2019年9月8日	

注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 建筑节能 分部工程质量验收记录

编号:


单位(子单位) 工程名称	湖口县洋港地块(江 畔花园)限价商品 (安置)房项目1#楼		子分部工程 数量	1	分项工程 数量	3
施工单位	江西中林建设集团有 限公司		项目负责人	徐力力	技术(质量) 负责人	
分包单位	/		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位 检查结果		监理单位 验收结论
1	围护系统节能	墙体节能	3	符合要求		合格
2	围护系统节能	门窗节能	1	符合要求		合格
3	围护系统节能	屋面节能	1	符合要求		合格
4	/	/	/	/		
5						
6						
7						
8						
质量控制资料						
安全和功能检验结果						
观感质量检验结果						
综合 验收 结论	合格					
 施工单位 项目负责人:  2019年12月2日		 勘察单位 项目负责人:  2019年12月2日		 设计单位 项目负责人:  2019年12月2日		监理单位 总监理工程师:  2019年12月2日

注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 围护系统节能 子分部工程质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称		湖口县洋港地块(江畔花园)限价商品(安置)房项目1#楼		子分部工程 数量	1	分项工程 数量	3
施工单位		江西中林建设集团有限公司		项目负责人	徐力力	技术(质量) 负责人	
分包单位		/		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位 检查结果	监理单位 验收结论		
1	围护系统节能	墙体节能	3	符合要求	合格		
2	围护系统节能	门窗节能	1	符合要求	合格		
3	围护系统节能	屋面节能	1	符合要求	合格		
4	/	/	/	/	/		
5							
6							
7							
8							
质量控制资料							
安全和功能检验结果							
观感质量检验结果							
综合验收结论		合格					
 施工单位 项目负责人: 2019年12月2日		 勘察单位 项目负责人: 2019年12月2日		 设计单位 项目负责人: 2019年12月2日		 监理单位 总监理工程师: 2019年12月2日	

注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 建筑给、排水 分部工程质量验收记录

编号:


单位(子单位) 工程名称	湖口县洋港地块(江 畔花园)限价商品 (安置)房项目1#楼		子分部工程 数量	1	分项工程 数量	3	
施工单位	江西中林建设集团有 限公司		项目负责人	徐力力	技术(质量) 负责人		
分包单位	/		分包单位 负责人	/	分包内容	/	
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位 检查结果	监理单位 验收结论		
1	室内给水系统	给水管道及配件安装	6	符合要求	合格		
2	室内排水系统	排水管道及配件安装	6	符合要求	合格		
3	室内排水系统	雨水管道及配件安装	1	符合要求	合格		
4	/	/	/	/	/		
5							
6							
7							
8							
质量控制资料							
安全和功能检验结果							
观感质量检验结果							
综合 验收 结论	合格						
 施工单位 项目负责人: 2019年12月6日		 勘察单位 项目负责人: 2019年12月6日		 设计单位 项目负责人: 2019年12月6日		 监理单位 总监理工程师: 2019年12月6日	

注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 室内给水系统 子分部工程质量验收记录

编号:


单位(子单位) 工程名称	湖口县洋港地块(江畔花园)限价商品(安置)房项目1#楼		子分部工程 数量	1	分项工程 数量	1
施工单位	江西中林建设集团有限公司		项目负责人	徐力力	技术(质量) 负责人	
分包单位	/		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位 检查结果		监理单位 验收结论
1	室内给水系统	给水管道及配件安装	6	符合要求		合格
2	/	/	/	/		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
质量控制资料						
安全和功能检验结果						
观感质量检验结果						
综合 验收 结论						
 施工单位 项目负责人: 2019年12月6日		 勘察单位 项目负责人: 2019年12月6日		 设计单位 项目负责人: 2019年12月6日		 监理单位 总监理工程师: 2019年12月6日

注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 室内排水系统 子分部工程质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称	湖口县洋港地块(江畔花园)限价商品(安置)房项目1#楼		子分部工程 数量	1	分项工程 数量	2	
施工单位	江西中林建设集团有限公司		项目负责人	徐力力	技术(质量) 负责人		
分包单位	/		分包单位 负责人	/	分包内容	/	
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位 检查结果	监理单位 验收结论		
1	室内排水系统	排水管道及配件安装	6	符合要求	合格		
2		雨水管道及配件安装	1	符合要求	合格		
3	/	/	/	/			
4							
5							
6							
7							
8							
质量控制资料							
安全和功能检验结果							
观感质量检验结果							
综合 验收 结论	合格						
 施工单位 项目负责人: 2019年12月6日		 勘察单位 项目负责人: 2019年12月6日		 设计单位 项目负责人: 2019年12月6日		 监理单位 总监理工程师: 2019年12月6日	

注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 建筑电气 分部工程质量验收记录

编号:



单位(子单位) 工程名称	湖口县洋港地块(江畔花园)限价商品(安置)房项目1#楼		子分部工程 数量	2	分项工程 数量	8
施工单位	江西中林建设集团有限公司		项目负责人	徐力力	技术(质量) 负责人	
分包单位	/		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位 检查结果	监理单位 验收结论	
1	防雷及接地	接地装置安装	1	符合要求	合格	
2		防雷引下线	1	符合要求	合格	
3		建筑物等电位连接	1	符合要求	合格	
4	电气照明	成套配电箱柜	6	符合要求	合格	
5		管内布线	6	符合要求	合格	
6		普通灯具	6	符合要求	合格	
7		开关安装	6	符合要求	合格	
8		建筑物照明通电试运行	6	符合要求	合格	
9	/	/	/	/	/	
质量控制资料						
安全和功能检验结果						
观感质量检验结果						
综合 验收 结论	合格					
 施工单位 项目负责人: 2019年12月18日		 勘察单位 项目负责人: 2019年12月18日		 设计单位 项目负责人: 2019年12月18日		 监理单位 总监理工程师: 2019年12月18日

注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 防雷及接地 子分部工程质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称	湖口县洋港地块(江畔花园)限价商品(安置)房项目1#楼		子分部工程 数量	1	分项工程 数量	3	
施工单位	江西中林建设集团有限公司		项目负责人	徐力力	技术(质量) 负责人		
分包单位	/		分包单位 负责人	/	分包内容	/	
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位 检查结果	监理单位 验收结论		
1	防雷及接地	接地装置安装	1	符合要求	1/2/12/6		
2		防雷引下线	1	符合要求	1/2/12/6		
3		建筑物等电位连接	1	符合要求	1/2/12/6		
4	/	/	/	/	/		
5							
6							
7							
8							
9							
质量控制资料							
安全和功能检验结果							
观感质量检验结果							
综合 验收 结论							
 施工单位 项目负责人:		 勘察单位 项目负责人:		 设计单位 项目负责人:		 监理单位 总监理工程师:	
2019年2月18日		2019年12月18日		2019年12月18日		2018年2月18日	

注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 电气照明 子分部工程质量验收记录



编号:

单位(子单位) 工程名称	湖口县洋港地块(江 畔花园)限价商品 (安置)房项目1#楼		子分部工程 数量	1	分项工程 数量	6
施工单位	江西中林建设集团有 限公司		项目负责人	徐力力	技术(质量) 负责人	
分包单位	/		分包单位 负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位 检查结果	监理单位 验收结论	
1	电气照明	成套配电柜	6	符合要求	合格	
2		导管敷设	6	符合要求	合格	
3		管内穿线	6	符合要求	合格	
4		普通灯具	6	符合要求	合格	
5		开关安装	6	符合要求	合格	
6		建筑物照明通电试运 行	6	符合要求	合格	
7	/	/	/	/	/	
8						
9						
质量控制资料						
安全和功能检验结果						
观感质量检验结果						
综合 验收 结论	合格					
 施工单位 项目负责人: 2019年12月18日		 勘察单位 项目负责人: 2019年12月18日		 设计单位 项目负责人: 2019年12月18日		 监理单位 总监理工程师: 2019年12月18日

注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	湖口县洋港地块（江畔花园） 限价商品（安置）房项目1#楼		结构类型	框架	层数/ 建筑面积	六层/4491.14 m ²
施工单位	江西中林建设集团有限公司		技术负责人		开工日期	2019.3.12
项目负责人	徐力		项目技术 负责人		完工日期	2019.12.27
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 7 分部，经查符合设计及标准规定 7 分部			经各专业分部工程验收， 工程质量符合验收标准	
2	质量控制资料核查	共 26 项，经核查符合规定 26 项			质量控制资料经核查共26 项符合有关规范要求	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 16 项，符合规定 16 项 共抽查 16 项，符合规定 16 项 经返工处理符合规定 0 项			安全和主要使用功能共核查16 项符合要求，抽查共16项使 用功能均满足	
4	观感质量验收	共抽查 16 项，达到“好”和“一 般”的 16 项，经返修处理符合要 求的 0 项			观感质量验收合格	
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项分部工程符合设计要求，施工质量均满足有 关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。				
建设单位		监理单位		施工单位	设计单位	勘察单位
 （公章） 项目负责人： 2019年12月18日		 （公章） 总监理工程师： 2019年12月18日		 （公章） 项目负责人： 2019年12月18日	 （公章） 项目负责人： 2019年12月18日	 （公章） 项目负责人： 2019年12月18日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。