

监 理 日 志

工程名称:

日期	2020 年 6 月 7 日 星期 四		气候	晴、多云、雨、阴	气温	20℃ - 28℃
监理单位动态:	巡视旁站.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	认命管理.					
施工机械动态:	机械正常					
施工进度情况	1. 1#楼地下室中放线. 2. 2#3#承台钢网制作. 3. 4#楼人防中放线. 4. 5#楼板钢网制作.					
检查发现的问题	1. 2#楼边梁挖开间距偏大. 超出图纸设计要求. 部分挖开根部未固定. 留下质量隐患. 2. 个别施工工人未戴安全帽. 3. 边梁下. 泥部未清理.					
处理措施、意见、结果	1. 以 2 存在的问题. 现场要求施工单位. 部分整改到位.					
协调内容或其他						
现场监理	[Signature]		总监签阅	[Signature]		