


监 理 日 志

工程名称:

日期	2020年6月9日	星期	二	气候	晴、多云、雨、阴	气温	26℃-30
监理人员动态: 巡视旁站.				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场管理.							
施工机械动态: 机械正常.							
施工进度情况	1. 12#楼钢网制作. 2. 2#3#楼地下室钢网制作. 3. 4#5#楼地下室钢网制作. 4. 避雷焊接. 5. 外架施工.						
检查发现的问题	1. 避雷焊接搭接偏短而且未采用双面焊接. 焊接之后. 不符合图纸设计要求存在的问题. 现场交接施工做法. 建议重新大焊接.						
处理措施、意见、结果	1. 以上存在的问题. 现场要求施工单位整改到位.						
协调内容或其他	下发监理通知单.						
现场监理				总监签阅	