


监 理 日 志

工程名称:

日期	2020年6月10日 星期三	气候	晴、多云、雨、阴	气温	22.℃ - 26.℃
监理人员动态: 巡视旁站.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 认明管理.					
施工机械动态: 机械正常.					
施工进度情况	1. 1#楼钢筋制作. 2. 2#3#楼地下室钢筋制作. 3. 4#5#楼地下室钢筋制作. 4. 外架搭设施工.				
检查发现的问题	1. 3#楼部分增加钢筋偏短, 钢筋绑扎未按图纸要求下料, 造成钢筋安装之后发现偏短, 个别间距放置偏大, 后浇带处没有按图纸施工.				
处理措施、意见、结果	1. 以2存在的问题, 及时要求施工单位整改到位.				
协调内容或其他					
现场监理			总监签阅		