

# 监 理 日 志

工程名称:

|            |                                                                          |                 |          |             |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|---------|
| 日期         | 2020年6月12日 星期 五                                                          | 气候              | 晴、多云、雨、阴 | 气温          | 26℃-32℃ |
| 监理人员动态:    |                                                                          | 材料进场、取样见证、合格情况: |          |             |         |
| 施工方人员动态:   |                                                                          |                 |          |             |         |
| 施工机械动态:    |                                                                          |                 |          |             |         |
| 施工进度情况     | 1#楼承台钢筋绑扎、2#楼承台钢筋绑扎、3#楼承台花板钢筋绑扎、(30.8米-18米完)、4#楼承台花板钢筋绑扎、5#楼花板钢筋绑扎、外架施工。 |                 |          |             |         |
| 检查发现的问题    | 1. 3#楼部分钢筋偏短、梁头钢筋锚固长度偏短、部分施工用电箱盖未关闭、临时用电线不规范、基础周边堆放材料太多。                 |                 |          |             |         |
| 处理措施、意见、结果 | 1. 以上存在的问题、及时要求施工方整改到位。                                                  |                 |          |             |         |
| 协调内容或其他    | 今天、县质监站来工地检查、已下卷改单。<br>县交检站来工地检查、已下卷改单。                                  |                 |          |             |         |
| 现场监理       | [Signature]                                                              |                 | 总监签阅     | [Signature] |         |