

表 G 桩基 分部（子分部）工程质量验收记录

编号：

单位（子单位） 工程名称	湖口县鄱湖御景限价商品（安置）房项目 4#楼		子分部工程数量	1	分项工程数量	1
施工单位	广东电白二建集团有限公司		项目负责人	欧阳玉立	技术（质量） 负责人	
分包单位	/		分包单位负责人	/	分包内容	/

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	桩基础	静力压桩	6	符合要求	合格
质量控制资料				符合要求	合格
安全和功能检验报告				符合要求	合格
观感质量验收			好		
综合验收结论	桩基分部工程验收合格。				

施工单位（章）： 项目负责人：欧阳玉立 2020 年 5 月 26 日	勘察单位（章）： 项目负责人：[Signature] 2020 年 5 月 26 日	设计单位（章）： 项目负责人：[Signature] 2020 年 5 月 26 日	监理单位（章）： 项目负责人：[Signature] 2020 年 5 月 26 日
---	--	--	--

表 G 地基与基础 分部工程质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称	湖口县鄱湖御景限价商品(安置)房项目 4#楼		子分部工程数量	4	分项工程数量	7
施工单位	广东电白二建集团有限公司		项目负责人	欧阳玉立	技术(质量) 负责人	周立强
分包单位	/		分包单位负责人	/	分包内容	/

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	土方	土方开挖	1	符合要求	合格
		土方回填	1	符合要求	合格
2	砌体基础	砖砌体	1	符合要求	合格
3	基础	模板	2	符合要求	合格
		钢筋	10	符合要求	合格
		混凝土	9	符合要求	合格
4	地下防水	主体结构防水	6	符合要求	合格
质量控制资料				符合要求	合格
安全和功能检验报告				符合要求	合格
观感质量验收			好		
综合 验收 结论	地基与基础分部工程验收合格。				

 施工单位(章): 项目负责人: 欧阳玉立 2020年10月24日	 勘察单位(章): 项目负责人: 夏明 2020年10月21日	 设计单位(章): 项目负责人: 丘慧 2020年10月9日	 监理单位(章): 项目负责人: 周立强 2020年10月9日
---	---	---	---

表 G 主体结构分部工程质量验收记录

编号:

单位(子单位) 工程名称	湖口县鄱湖御景限价商品(安置)房 项目 4#楼		子分部工程数量	2	分项工程数量	5	
施工单位	广东电白二建集团有限公司		项目负责人	欧阳玉立	技术(质量) 负责人	周立强	
分包单位	/		分包单位负责人	/	分包内容	/	
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	混凝土结构	模板工程	28	符合要求		合格	
2		钢筋工程	86	符合要求		合格	
3		混凝土工程	28	符合要求		合格	
4		现浇结构	28	符合要求		合格	
5	砌体结构	填充墙砌体	14	符合要求		合格	
质量控制资料			符合要求		合格		
安全和功能检验报告			符合要求		合格		
观感质量验收			好				
综合 验收 结论	主体结构分部工程验收合格。						
施工单位(章): 项目负责人: 欧阳玉立 2020年12月10日		勘察单位(章): 项目负责人: 夏鹏 年 月 日		设计单位(章): 项目负责人: 白慧 21年1月20日		监理单位(章): 项目负责人: 周立强 年 月 日	

表 G 建筑装饰装修分部工程质量验收记录

编号:



单位(子单位) 工程名称		湖口县鄱湖御景限价商品(安置)房项目 4#楼		子分部工程数量	4	分项工程数量	5
施工单位		广东电白二建集团有限公司		项目负责人	欧阳玉立	技术(质量) 负责人	周立强
分包单位		/		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	抹灰	一般抹灰	19	符合要求		同意验收	
2	门窗	金属门窗安装	14	符合要求		同意验收	
3		门窗玻璃安装	14	符合要求		同意验收	
4	涂饰	水性涂料涂饰	4	符合要求		同意验收	
5	细部	护栏和扶手制作与安装	14	符合要求		同意验收	
质量控制资料			齐全				
安全和功能检验报告			符合要求				
观感质量验收			良好				
综合验收结论	装饰装修分部工程验收合格。						
 施工单位(章): 项目负责人:  2021年3月10日		 勘察单位(章): 项目负责人:  2021年3月10日		 设计单位(章): 项目负责人:  2021年3月10日		 监理单位(章): 项目负责人:  2021年3月10日	

表 G 屋面分部工程质量验收记录

编号:



单位(子单位) 工程名称	湖口县鄱湖御景限价商品(安置)房项目 4#楼		子分部工程数量	4	分项工程数量	4	
施工单位	广东电白二建集团有限公司		项目负责人	欧阳玉立	技术(质量) 负责人	周立强	
分包单位	/		分包单位负责人	/	分包内容	/	
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	基层与保护	找坡层和找平层	2	符合要求		同意验收	
2	保温与隔热	板状材料保温层	1	符合要求		同意验收	
3	防水与密封	卷材防水层	1	符合要求		同意验收	
4	细部构造	檐沟和天沟	1	符合要求		同意验收	
质量控制资料			齐全				
安全和功能检验报告			符合要求				
观感质量验收			良好				
综合 验收 结论	屋面分部工程验收合格。						
 施工单位(章): 项目负责人:  2021年3月18日		 勘察单位(章): 项目负责人:  2021年3月10日		 设计单位(章): 项目负责人:  2021年3月10日		 监理单位(章): 项目负责人:  2021年1月14日	

表 G 建筑节能分部工程质量验收记录

编号:



单位(子单位) 工程名称	湖口县鄱湖御景限价商品(安置)房项目 4#楼		子分部工程数量	1	分项工程数量	3	
施工单位	广东电白二建集团有限公司		项目负责人	欧阳玉立	技术(质量) 负责人	周立强	
分包单位	/		分包单位负责人	/	分包内容	/	
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	围护系统节能	墙体节能	13	符合要求		同意验收	
2		门窗节能	13	符合要求		同意验收	
3		屋面节能	1	符合要求		同意验收	
质量控制资料				齐全			
安全和功能检验报告				符合要求			
观感质量验收			良好				
综合 验收 结论	建筑节能分部工程验收合格。						
 施工单位(章): 项目负责人:  2020年12月18日		 勘察单位(章): 项目负责人:  2020年12月18日		 设计单位(章): 项目负责人:  2020年12月18日		 监理单位(章): 项目负责人:  2020年12月18日	

表 G 建筑电气 分部工程质量验收记录

编号:

单位(子单位)工程名称	湖口县鄱湖御景限价商品(安置)房项目4#楼	子分部工程数量	2	分项工程数量	10
施工单位	广东电白二建集团有限公司	项目负责人	欧阳玉立	技术(质量)负责人	周立强
分包单位	/	分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	电气照明	成套配电柜、控制柜(屏、台)和照明配电箱(盘)安装	2	符合要求	同意验收
2		导管敷设	15	符合要求	同意验收
3		管内穿线和槽盒内敷线	15	符合要求	同意验收
4		电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试	15	符合要求	同意验收
5		普通灯具安装	15	符合要求	同意验收
6		开关、插座、风扇安装	15	符合要求	同意验收
7		建筑照明通电试运行	1	符合要求	同意验收
8	防雷及接地	接地装置安装	1	符合要求	同意验收
9		防雷引下线及接闪器安装	1	符合要求	同意验收
10		建筑物等电位连接	1	符合要求	同意验收
质量控制资料			齐全		
安全和功能检验报告			符合要求		
观感质量验收			良好		
综合验收结论	建筑电气分部工程验收合格。				
施工单位(章): 项目负责人: 2024年4月21日	勘察单位(章): 项目负责人: 2024年4月21日	设计单位(章): 项目负责人: 2024年4月21日	监理单位(章): 项目负责人: 2024年4月21日		

表 G 建筑给水排水及供暖 分部工程质量验收记录

编号：

单位（子单位）工程名称		湖口县鄱湖御景限价商品（安置）房项目4#楼		子分部工程数量	2	分项工程数量	3
施工单位		广东电白二建集团有限公司		项目负责人	欧阳玉立	技术（质量）负责人	周立强
分包单位		/		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	室内给水系统	给水管道及配件安装	13	符合要求		同意验收	
2	室内排水系统	排水管道及配件安装	14	符合要求		同意验收	
3		雨水管道及配件安装	1	符合要求		同意验收	
质量控制资料				齐全			
安全和功能检验报告				符合要求			
观感质量验收			良好				
综合验收结论		建筑给水排水分部工程验收合格。					
施工单位（章）： 项目负责人：欧阳玉立 2021年5月26日		勘察单位（章）： 项目负责人：夏明 2021年5月26日		设计单位（章）： 项目负责人：王慧 2021年5月26日		监理单位（章）： 项目负责人：杨少华 2021年5月26日	